

Celluplast

Descrierea produsului

Celluplast este un chit de finisare monocomponent, gata de utilizare, pe bază de celuloză.

Proprietăți

- Ușor de aplicat
- Uscare rapidă.
- Flexibil.
- Aplicați doar în straturi subțiri.
- Aderență de durată.

Aplicații

- Umplerea loviturilor, zgârieturilor și fisurilor pe caroserie, poliester și lemn...
- Stratul final de finisare înainte de vopsire sau pulverizare.
- Repararea daunelor la suprafața mașinilor, bărcilor, plăcilor de surf, ...
- Strat de finisare în caz de mici umflături și găuri în umplutură de poliester.



Date tehnice

Bază	Nitroceluloză
Consistență	Pastă
Sistem de întărire	Uscare fizică
Timp de uscare	30 - 60 minute
Densitate	ca. 1,51 g/ml
Temperatura de aplicare	+10°C → +25°C

Notă de subsol: Timpul de jupuire și viteza de întărire pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat.

Substraturi

- Starea substratului
Suprafața trebuie să fie rigidă, curată, uscată, fără praf și grăsime.
- Pregătirea substratului
Îndepărtați rugina. Șlefuirea aspră a suprafețelor netede îmbunătățește aderența.
- Tipuri de substrat
Celluplast are o aderență bună la următoarele substraturi: metale, poliester, lemn. Vă recomandăm un test preliminar de aderență și compatibilitate pe fiecare suprafață.

Metoda de aplicare

- Metoda de aplicare
Aplicați un strat subțire de Celluplast cu o spatulă. Repetați acest tratament până când suprafața este netedă. Lăsați un strat să se usuce timp de cel puțin 30 minute înainte de a-l aplica pe următorul. Șlefuiți după 60 minute cu hârtie de șlefuit fină în timp ce suprafața este umedă. Clătiți apoi cu apă și ștergeți cu o cârpă moale. Piesa reparată poate fi acum vopsită.
- Metoda de curățare
Curățați cu acetona.

Celluplast

- Metoda de reparare
Reparați cu același material.

Recomandări de sănătate și siguranță

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații. Utilizați numai în zone bine ventilate.

Ambalare/Logistică

Culoare: Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.

Ambalaj: Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.

Termen de garanție: 9 luni în ambalaj nedesfăcut, depozitat într-un loc uscat și răcoros, la temperaturi între +5°C și +25°C.

Remarci

- Nu este potrivit pentru suprafețe galvanizate.

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.