

ADEZIV/IZOLANT FIX ALL ULTRA

Date tehnice :

Baza	SMX®
Consistenta	Pasta
Sistem de uscare	Uscare datorita umiditatii
Timp formare pelicula	Cca 2 min (20°C temp. 65% umiditate)
Repozitionare	In primele 5 minute
Greutate specifica (DIN 53479)	Cca 1,05 g/ml
Tensiunea maximala	Pana la 4,5 N/mm ² depinde de natura substratului
Duritate (DIN 53505)	30 ± 5 Shore A
Putere maxima de lipire	Dupa 24 h
Rezistenta termica	-40°C....+90°C dupa uscare
Modul elasticitate 100% (DIN 53504)	1,1 N/mm ²
Alungirea la rupere (DIN 53504)	250 %

Descriere : Fix All ULTRA este un adeziv transparent, neutru din punct de vedere chimic, elastic, monocomponent bazat pe tehnologia SMX®

Caracteristici:

- puterea de lipire extrem de mare
- transparent
- uscare foarte rapida, suprafetele pot fi puse in sarcina dupa 1,5 ore
- poate fi aplicat pe suprafete neuniforme
- spectru de aderență foarte mare
- ramane elastic dupa intarire
- fara solventi
- fara miros
- aplicatii interioare si exterioare

Aplicatii:

- lipirea diverselor materiale uzuale ca : piele, cauciuc, piele artificiala, pluta, textile, sticla, metal, si multe materiale plastice dure sau moi pe orice suprafata.
- Lipirea materialelor transparente cum ar fi ABS, Plexiglas, sticla, PMMA
- Lipirea ceramicii si a portelanului etc.

Ambalaj : Tub 20 ml 10 buc/bax

Transparent

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Instructiuni de folosire :

Degresati cele doua suprafete de lipire, aplicati FIX ALL ULTRA doar pe o suprafata iar apoi presati suprafetele astfel incat adezivul sa nu fie aruncat afara. Nu miscati si nu puneti in sarcina cele doua suprafete in prima ora dupa lipire.

Substraturi :

Natura : variate suprafete poroase si neporoase ca sticla, ceramica, piatra naturala, metalul, plasticul, pielea naturala, lemnul etc.

Nu se aplica pentru PE, PP, PTFE (teflon).



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 697C
CREVEDIA JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



Starea : pentru a putea obtine o lipire puternica cele doua suprafete trebuie sa fie plate, curate, uscate si fara urme de praf si grasimi. Tolerantele mari (distanta intre cele doua suprafete) vor genera un timp de intarire mai mare si o putere de lipire finala mai mica. Recomandam un test preliminar de compatibilitate.

Utilizare :

Metoda : aplicati adezivul pe o suprafata. Presati cele doua suprafete timp de 1-2 ore.

Temperatura de aplicare : +1°C....+30°C

Curatare : cu Fix All Cleaner sau servetele SWIPEX. Adezivul intarit poate fi inlaturat doar mecanic.

Reparare: cu FIX ALL ULTRA.

Rezistenta la agentii chimici :

Buna rezistenta la apa, solventi, uleiuri minerale, grasimi, acizi diluati anorganici si alcalini. Slaba rezistenta la solventi aromatici, acizi concentrati, hidrocarburi clorurate.

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena

Observatii :

Datorita unei mari varietati a substraturilor posibile recomandam deasemenea un test de compatibilitate.

FIX ALL ULTRA se decoloreaza sub influenta UV si a locurilor intunecate.

Nu folositi FIX ALL ULTRA pe suprafete foarte poroase ca piatra naturala deoarece poate pata .

La elementele verticale grele poate fi necesar un sprijin suplimentar. Daca este necesar sprijiniti pana la intarirea completa a adezivului.